

Barniz Marino Transparente		Sistema N° SI 05
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: La madera debe estar seca y libre de cualquier contaminante. Lijar suavemente entre capas		
Especificación N° SI-05-1: Madera		
<u>Producto</u>	<u>Código</u>	<u>Capas</u>
C&C Barniz 42 diluido 100% con Solquidic	3042	1
C&C Barniz 42 diluido 50% con Solquidic	3042	1
C&C Barniz 42	3042	1
C&C Barniz 42	3042	1